

萬大-中和-樹林線(第一工期)CQ860區段標工程

日期:114年9月8日

時段	號誌	標誌	標線	警示燈 (爆閃)	帆布圍籬	籬外施工 (外單位)	時間、位置、坑洞修補改正措施
上午							巡視時間:08時30分 ☐ 巡視全區、號誌、標誌、標線、警示燈、帆布圍籬無明顯異常 ☒ 有異常,異常狀況如下: 812標土城區金城路三段212號路口處有電線號誌線有些許垂落但不影響車輛通行安全,現場工程師於08:30發現立即連絡號誌廠商安排現場改善,07:26號誌線不明原因垂落至路面造成車輛及號誌故障,號誌故障現場人員立即通知義工人員到場協助交通管制車輛引導。
下午							巡視時間:15時00分 ☒ 巡視全區無明顯坑洞,覆工版無異常。 ☐ 有異常,異常狀況如下: 862標連城路與建一路口行車線路面破損處已修補完成。
其它							

台工:

X

巡查人:

李連宏 0908 1930

覆核:

楊智翔 0908 1800

※V:正常,◎:嚴重缺失,有危及行車或行人安全之虞須立即改善,○:一般性缺失,須列管限期改善(n:表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分),檢附當日巡檢照片。

※籬外施工:圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表