

萬大-中和-樹林線(第一工期)CQ860區段標工程

日期: 113年11月5日

時段	號誌	標誌	標線	警示燈 (爆閃)	帆布圍籬	籬外施工 (外單位)	時間、位置、坑洞修補改正措施
上午							0930 巡視全區無明顯異常 0930 巡視全區無明顯坑洞。
下午							1430 發現連城路269號前反射鏡位置 偏移立即派員改善完成。 1430 巡視全區無明顯異常。
其它			α				α

台工: α 巡查人: 李世明 1105 1710 覆核: 李銘偉 1106 1700

※V: 正常, ⊙: 嚴重缺失, 有危及行車或行人安全之虞須立即改善, ○: 一般性缺失, 須列管限期改善(n: 表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分), 檢附當日巡檢照片。

※籬外施工: 圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表