

# 萬大-中和-樹林線(第一工期)CQ860區段標工程

日期: 113年2月4日

時段	號誌	標誌	標線	警示燈 (爆閃)	帆布圍籬	籬外施工 (外單位)	時間、位置、坑洞修補改正措施
上午							<p>巡視發現 0900 金城路3段228號對向型鋼護欄尖端未保護, 已立即派員改善完成。</p> <p>0900 巡視發現連城路415號前覆工版跳動發出聲響, 已立即派員加墊片改完成。</p>
下午							<p>1500 連城路533號前圍籬退縮</p> <p>1500 連城路415號前道路聲言改善(民衆再次陳情)</p>
其它							<p>812北側側施工圍籬交維改道後整理</p> <p style="text-align: center;">X</p>

台工:

X

巡查人:

楊智翔 1204  
1730

覆核:

林金 1204  
1745

※V: 正常, ◎: 嚴重缺失, 有危及行車或行人安全之虞須立即改善, ○: 一般性缺失, 須列管限期改善(n: 表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分), 檢附當日巡檢照片。

※籬外施工: 圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表