

萬大-中和-樹林線(第一工期)CQ860區段標工程

日期: 113年12月21日

時段	號誌	標誌	標線	警示燈 (爆閃)	帆布圍籬	籬外施工 (外單位)	時間、位置、坑洞修補改正措施
上午							0900 巡視全區未發現明顯坑洞 - 覆工版無異常
下午							1500 巡視全區無明顯異常 1500 巡視發現金城路3段228號2處 - 272號處 路面破損，已立即派員修補改善完成 另巡視覆工版無異常
其它							連城路525-1號前欣欣瓦斯施作 X

台工:

α

巡查人:

楊智翔 1221
1730

覆核:

徐智河 1223
084

※V: 正常, ⊙: 嚴重缺失, 有危及行車或行人安全之虞須立即改善, ○: 一般性缺失, 須列管限期改善(n: 表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分), 檢附當日巡檢照片。

※籬外施工: 圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表