

萬大-中和-樹林線(第一工期)CQ860區段標工程

日期: 114年 1月 9日

時段	號誌	標誌	標線	警示燈 (爆閃)	帆布圍籬	籬外施工 (外單位)	時間、位置、坑洞修補改正措施
上午							10:45 巡視於862標連城路246-2號前路面有1處凹陷 並安排人員進行修繕, 於12:00修繕完成。
下午							16:00 巡視工區周邊無明顯坑洞, 覆工板無明顯異常。
其它		α					α

台工:

α

巡查人:

孫禮鈺 0109
1702

覆核:

楊智翔 0109
1730

※V: 正常, ◎: 嚴重缺失, 有危及行車或行人安全之虞須立即改善, ○: 一般性缺失, 須列管限期改善(n: 表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分), 檢附當日巡檢照片。

※籬外施工: 圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表