

萬大-中和-樹林線(第一工期)CQ860區段標工程

日期: 114年3月5日

時段	號誌	標誌	標線	警示燈 (爆閃)	帆布圍籬	籬外施工 (外單位)	時間、位置、坑洞修補改正措施
上午	09:00 全區巡視號誌、標誌、標線、圍籬無明顯異常						10:00 巡視工區周邊無明顯坑洞處工板無明顯異常
下午	13:30 全區巡視號誌、標誌、標線、圍籬無明顯異常						15:00 巡視於812標金城路三段228號前方路面有1處凹陷 即派員修繕, 於15:40修繕完成。
其它	α						α

台工:

α

巡查人:

孫禱銘 0305
1720

覆核:

楊智翔 0310
0839

※V: 正常, ◎: 嚴重缺失, 有危及行車或行人安全之虞須立即改善, ○: 一般性缺失, 須列管限期改善(n: 表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分), 檢附當日巡檢照片。

※籬外施工: 圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表