

萬大-中和-樹林線(第一工期)CQ860區段標工程

日期: 114年3月6日

時段	號誌	標誌	標線	警示燈 (爆閃)	帆布圍籬	籬外施工 (外單位)	時間、位置、坑洞修補改正措施
上午	巡視號誌、標誌、標線、警示燈、圍籬無明顯異常。 109:30						巡視工區於中和區連城路525號前路面有一處坑洞、及它工區路面及養工銀無明顯及缺損情形。
下午	(15:00)巡視號誌、標誌、標線、警示燈、圍籬無明顯異常						中和區連城路525號前路面一處坑洞已於14:50完成修補完成、及它工區路面及養工銀無明顯缺損情形
其它	X						X

台工: X

巡查人: 李建宏 0306 1710

覆核: 楊新明 0310 0844

※V: 正常, ◎: 嚴重缺失, 有危及行車或行人安全之虞須立即改善, ○: 一般性缺失, 須列管限期改善(n: 表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分), 檢附當日巡檢照片。

※籬外施工: 圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表