

萬大-中和-樹林線(第一工期)CQ860區段標工程

日期: 114年3月24日

時段	號誌	標誌	標線	警示燈 (爆閃)	帆布圍籬	籬外施工 (外單位)	時間、位置、坑洞修補改正措施
上午	9:00巡視全區標誌、號誌、標線無明顯異常						10:30巡視全區道路無明顯坑洞, 覆工板無明顯異常
下午	14:00巡視全區標誌、號誌、標線無明顯異常						16:30巡視全區道路無明顯坑洞, 覆工板無明顯異常
其它	α						α

台工:

α

巡查人:

孫禮銘 03/24
19/40

覆核:

楊智翔 03/24
19/40

※V：正常，◎：嚴重缺失，有危及行車或行人安全之虞須立即改善，○：一般性缺失，須列管限期改善(n:表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分)，檢附當日巡檢照片。

※籬外施工：圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表