

# 萬大-中和-樹林線(第一工期)CQ860區段標工程

日期: 114年3月25日

| 時段 | 號誌                       | 標誌 | 標線 | 警示燈<br>(爆閃) | 帆布圍籬 | 籬外施工<br>(外單位) | 時間、位置、坑洞修補改正措施               |
|----|--------------------------|----|----|-------------|------|---------------|------------------------------|
| 上午 | 0905 巡視全区號誌標誌標線<br>無明顯異常 |    |    |             |      |               | 0915 巡視全区道路無明顯坑洞<br>覆工版無明顯異常 |
| 下午 | 1505 巡視全区號誌標誌標線<br>無明顯異常 |    |    |             |      |               | 1515 巡視全区道路無明顯坑洞<br>覆工版無明顯異常 |
| 其它 | X                        |    |    |             |      |               | X                            |

台工:

X

巡查人:

楊凱程 0325  
1640

覆核:

楊知明 0325  
1445

※V: 正常, ◎: 嚴重缺失, 有危及行車或行人安全之虞須立即改善, ○: 一般性缺失, 須列管限期改善(n: 表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分), 檢附當日巡檢照片。

※籬外施工: 圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表