

# 萬大-中和-樹林線(第一工期)CQ860區段標工程

日期: 114年3月29日

| 時段 | 號誌 | 標誌 | 標線 | 警示燈<br>(爆閃) | 帆布圍籬 | 籬外施工<br>(外單位) | 時間、位置、坑洞修補改正措施             |
|----|----|----|----|-------------|------|---------------|----------------------------|
| 上午 |    |    |    |             |      |               | 0900 巡視全區無明顯坑洞, 另覆工板無明顯異常。 |
| 下午 |    |    |    |             |      |               | 1600 巡視全區無明顯坑洞, 另覆工板無明顯異常。 |
| 其它 |    |    |    |             |      |               |                            |

台工:

巡查人:

李國明 0329 1630 覆核: 楊智翔 0331 0850

※V: 正常, ⊙: 嚴重缺失, 有危及行車或行人安全之虞須立即改善, ○: 一般性缺失, 須列管限期改善(n: 表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分), 檢附當日巡檢照片。

※籬外施工: 圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表