

# 萬大-中和-樹林線(第一工期)CQ860區段標工程

日期: 114年4月3日

| 時段 | 號誌                             | 標誌 | 標線 | 警示燈<br>(爆閃) | 帆布圍籬 | 籬外施工<br>(外單位) | 時間、位置、坑洞修補改正措施               |
|----|--------------------------------|----|----|-------------|------|---------------|------------------------------|
| 上午 | 0930 全區巡視 標誌、標線、號誌、圍籬<br>無明顯異常 |    |    |             |      |               | 1030 全區巡視 工區周邊無明顯坑洞、覆工板無明顯異常 |
| 下午 | 1300 全區巡視 標誌、標線、號誌、圍籬<br>無明顯異常 |    |    |             |      |               | 1530 全區巡視 工區周邊無明顯坑洞、覆工板無明顯異常 |
| 其它 | ✓                              |    |    |             |      |               | ✓                            |

台工:

✓

巡查人:

孫祥雲 0423  
1740

覆核:

楊智翔 0413  
1810

※V: 正常, ◎: 嚴重缺失, 有危及行車或行人安全之虞須立即改善, ○: 一般性缺失, 須列管限期改善(n: 表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分), 檢附當日巡檢照片。

※籬外施工: 圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表