

萬大-中和-樹林線(第一工期)CQ860區段標工程

日期: 114年4月8日

時段	號誌	標誌	標線	警示燈 (爆閃)	帆布圍籬	籬外施工 (外單位)	時間、位置、坑洞修補改正措施
上午	0930巡視全區號誌、標誌、標線等無明顯異常						1000巡視全區圍籬及路面、覆工板無明顯異常
下午	1300巡視全區號誌、標誌、標線等無明顯異常						1530巡視於862標中正路702號前方往土城方向岔路口處路面有1處凹陷,立即安排人員進行修繕,於1600修繕完成
其它	✓						✓

台工:

✓

巡查人:

孫禔銘 0468
1720

覆核:

楊錦明 0413
1810

※V: 正常, ◎: 嚴重缺失, 有危及行車或行人安全之虞須立即改善, ○: 一般性缺失, 須列管限期改善(n: 表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分), 檢附當日巡檢照片。

※籬外施工: 圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表