

# 萬大-中和-樹林線(第一工期)CQ860區段標工程

日期: 114年4月11日

| 時段 | 號誌                              | 標誌 | 標線 | 警示燈<br>(爆閃) | 帆布圍籬 | 離外施工<br>(外單位) | 時間、位置、坑洞修補改正措施                           |
|----|---------------------------------|----|----|-------------|------|---------------|------------------------------------------|
| 上午 | 巡視號誌、標誌、標線、警示燈、圍籬無異常<br>(09:30) |    |    |             |      |               | 巡視要工數無異常, 863標連城路525號前路面有處坑洞、            |
| 下午 | 巡視號誌、標誌、標線、警示燈、圍籬無異常<br>(15:30) |    |    |             |      |               | 巡視要工數無異常, 863標連城路525號前路面有處坑洞已修補完成(16:40) |
| 其它 | X                               |    |    |             |      |               | X                                        |

台工: X

巡查人: 李津辰 0411 1659

覆核: 楊智翔 0414 0800

※V: 正常, ◎: 嚴重缺失, 有危及行車或行人安全之虞須立即改善, ○: 一般性缺失, 須列管限期改善(n: 表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分), 檢附當日巡檢照片。

※離外施工: 圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表