

萬大-中和-樹林線(第一工期)CQ860區段標工程

日期: 114年4月23日

時段	號誌	標誌	標線	警示燈 (爆閃)	帆布圍籬	籬外施工 (外單位)	時間、位置、坑洞修補改正措施
上午							9:30巡視全區號誌、標誌、標示、圍籬無明顯異常 10:00巡視全區無明顯坑洞、覆工板無明顯異常
下午							15:00巡視全區號誌、標誌、標示、圍籬無明顯異常 15:30巡視全區無明顯坑洞、覆工板無明顯異常
其它							

台工:

α

巡查人:

孫禔銘 0423
1702

覆核:

楊維明 0430
1840

※V: 正常, ◎: 嚴重缺失, 有危及行車或行人安全之虞須立即改善, ○: 一般性缺失, 須列管限期改善(n: 表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分), 檢附當日巡檢照片。

※籬外施工: 圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表