

萬大-中和-樹林線(第一工期)CQ860區段標工程

日期: 114年4月26日

時段	號誌	標誌	標線	警示燈 (爆閃)	帆布圍籬	籬外施工 (外單位)	時間、位置、坑洞修補改正措施
上午	0930巡視全區號誌、標誌、圍籬無明顯異常。						0930巡視全區無明顯坑洞、覆工板無缺損異常。
下午	1500巡視全區號誌、標誌、圍籬無明顯異常。						1500巡視全區無明顯坑洞、覆工板無缺損異常。
其它	X						X

台工:

X

巡查人:

李建宏 0426
1720

覆核:

楊台羽 0428
0830

※V：正常，◎：嚴重缺失，有危及行車或行人安全之虞須立即改善，○：一般性缺失，須列管限期改善(n:表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分)，檢附當日巡檢照片。

※籬外施工：圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表