

萬大-中和-樹林線(第一工期)CQ860區段標工程

日期: 114年6月3日

時段	號誌	標誌	標線	警示燈 (爆閃)	帆布圍籬	籬外施工 (外單位)	時間、位置、坑洞修補改正措施
上午	0900 巡視全區無號誌標誌標線異常						0900 巡視無明顯坑洞，覆工收無異常
下午	1600 巡視全區無號誌標誌標線異常						1600 巡視全區無明顯坑洞，覆工收無異常
其它	α						α

台工:

α

巡查人:

李也明 113.6.3

覆核:

楊嘉明 0603 1800

※V：正常，◎：嚴重缺失，有危及行車或行人安全之虞須立即改善，○：一般性缺失，須列管限期改善(n:表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分)，檢附當日巡檢照片。

※籬外施工：圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表