

# 萬大-中和-樹林線(第一工期)CQ860區段標工程

日期: 114年6月10日

| 時段 | 號誌                     | 標誌 | 標線 | 警示燈<br>(爆閃) | 帆布圍籬 | 籬外施工<br>(外單位) | 時間、位置、坑洞修補改正措施          |
|----|------------------------|----|----|-------------|------|---------------|-------------------------|
| 上午 | 1600 巡視全區號誌、標誌、圍籬無明顯異常 |    |    |             |      |               | 1600 巡視全區道路、施工板無明顯坑洞情況。 |
| 下午 | 1530 巡視全區號誌、標誌、圍籬無明顯異常 |    |    |             |      |               | 1530 巡視全區道路、施工板無明顯坑洞情況。 |
| 其它 | L                      |    |    |             |      |               | L                       |

台工:

L

巡查人:

李仁明 0610 1920

覆核:

楊智明 0610 1800

※V: 正常, ◎: 嚴重缺失, 有危及行車或行人安全之虞須立即改善, ○: 一般性缺失, 須列管限期改善(n: 表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分), 檢附當日巡檢照片。

※籬外施工: 圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表