

萬大-中和-樹林線(第一工期)CQ860區段標工程

日期: 114年6月16日

時段	號誌	標誌	標線	警示燈 (爆閃)	帆布圍籬	籬外施工 (外單位)	時間、位置、坑洞修補改正措施
上午	0900 巡視全區 號誌, 標誌, 標線 無明顯異常.						0900 巡視全區 無明顯坑洞, 另覆工板 無明顯異常.
下午	1630 巡視全區 號誌, 標誌, 標線 無明顯異常.						1630 巡視全區 無明顯坑洞, 另覆工板 無明顯異常.
其它	∟						∟

台工:

巡查人:

∟

李 @ 0616
1700

覆核:

楊 0617
0830

※V: 正常, ◎: 嚴重缺失, 有危及行車或行人安全之虞須立即改善, ○: 一般性缺失, 須列管限期改善(n: 表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分), 檢附當日巡檢照片。

※籬外施工: 圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表