

# 萬大-中和-樹林線(第一工期)CQ860區段標工程

日期: 114年6月18日

| 時段 | 號誌                    | 標誌 | 標線 | 警示燈<br>(爆閃) | 帆布圍籬 | 籬外施工<br>(外單位) | 時間、位置、坑洞修補改正措施          |
|----|-----------------------|----|----|-------------|------|---------------|-------------------------|
| 上午 | 600 巡視號誌、標誌、圍籬無明顯異常。  |    |    |             |      |               | 500 巡視全區道路、施工段無明顯坑洞情況。  |
| 下午 | 1500 巡視號誌、標誌、圍籬無明顯異常。 |    |    |             |      |               | 1500 巡視全區道路、施工段無明顯坑洞情況。 |
| 其它 | 2                     |    |    |             |      |               | 2                       |

台工:

2

巡查人:

李世明 0618  
1630

覆核:

楊智翔 0618  
1800

※V：正常，◎：嚴重缺失，有危及行車或行人安全之虞須立即改善，○：一般性缺失，須列管限期改善(n：表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分)，檢附當日巡檢照片。

※籬外施工：圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表