

萬大-中和-樹林線(第一工期)CQ860區段標工程

日期: 114年6月21日

時段	號誌	標誌	標線	警示燈 (爆閃)	帆布圍籬	籬外施工 (外單位)	時間、位置、坑洞修補改正措施
上午	0900巡視全區標誌、號誌、圍籬無明顯異常						0900巡視全區道路要工無明顯坑洞情形
下午	1500巡視全區標誌、號誌、圍籬無明顯異常						1500巡視全區道路要工無明顯坑洞情形
其它	无						无

台工: 1

巡查人:

李俊明 0621 1730

覆核:

楊智明 0621 1800

※V: 正常, ◎: 嚴重缺失, 有危及行車或行人安全之虞須立即改善, ○: 一般性缺失, 須列管限期改善(n: 表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分), 檢附當日巡檢照片。

※籬外施工: 圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表