

# 萬大-中和-樹林線(第一工期)CQ860區段標工程

日期: 114年6月25日

| 時段 | 號誌                    | 標誌 | 標線 | 警示燈<br>(爆閃) | 帆布圍籬 | 籬外施工<br>(外單位) | 時間、位置、坑洞修補改正措施       |
|----|-----------------------|----|----|-------------|------|---------------|----------------------|
| 上午 | 0930巡視全區號誌、標誌、圍籬無明顯異常 |    |    |             |      |               | 0930巡視全區道路、施工無明顯坑洞情況 |
| 下午 | 1600巡視全區號誌、標誌、圍籬無明顯異常 |    |    |             |      |               | 1600巡視全區道路、施工無明顯坑洞情況 |
| 其它 | ✓                     |    |    |             |      |               | ✓                    |

台工:

✓

巡查人:

李連宏 0625  
1710

覆核:

楊智翔 0625  
1800

※V: 正常, ◎: 嚴重缺失, 有危及行車或行人安全之虞須立即改善, ○: 一般性缺失, 須列管限期改善(n: 表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分), 檢附當日巡檢照片。

※籬外施工: 圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表