

萬大-中和-樹林線(第一工期)CQ860區段標工程

日期: 114年6月8日

時段	號誌	標誌	標線	警示燈 (爆閃)	帆布圍籬	離外施工 (外單位)	時間、位置、坑洞修補改正措施
上午	9:00 巡檢全區路段, 標誌、圍籬無明顯異常						9:00 巡檢全區路段, 施工後無明顯坑洞情形,
下午	15:00 巡檢全區路段, 標誌、圍籬無明顯異常						15:00 巡檢全區路段, 施工後無明顯坑洞情形,
其它	2						2

台工:

2

巡查人:

李建宏 0628
1730

覆核:

楊金羽 0630
0830

※V: 正常, ◎: 嚴重缺失, 有危及行車或行人安全之虞須立即改善, ○: 一般性缺失, 須列管限期改善(n: 表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分), 檢附當日巡檢照片。

※離外施工: 圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表