

# 萬大-中和-樹林線(第一工期)CQ860區段標工程

日期: 114年06月30日

| 時段 | 號誌                   | 標誌 | 標線 | 警示燈<br>(爆閃) | 帆布圍籬 | 籬外施工<br>(外單位) | 時間、位置、坑洞修補改正措施           |
|----|----------------------|----|----|-------------|------|---------------|--------------------------|
| 上午 | 0900 巡視全區號誌標誌標線無明顯異常 |    |    |             |      |               | 0900 巡視全區道路無明顯坑洞覆工板無明顯異常 |
| 下午 | 1630 巡視全區號誌標誌標線無明顯異常 |    |    |             |      |               | 1630 巡視全區道路無明顯坑洞覆工板無明顯異常 |
| 其它 |                      |    |    |             |      |               |                          |

台工:

2

巡查人:

潘俊甫 0630  
1700

覆核:

楊智翔 0630  
1730

※V: 正常, ◎: 嚴重缺失, 有危及行車或行人安全之虞須立即改善, ○: 一般性缺失, 須列管限期改善(n: 表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分), 檢附當日巡檢照片。

※籬外施工: 圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表