

萬大-中和-樹林線(第一工期)CQ860區段標工程

日期: 114年7月10日

時段	號誌	標誌	標線	警示燈 (爆閃)	帆布圍籬	籬外施工 (外單位)	時間、位置、坑洞修補改正措施
上午	巡視時間: 09時30分 ☒ 巡視全區、號誌、標誌、標線、警示燈、帆布圍籬無明顯異常 ☐ 有異常，異常狀況如下：						巡視時間: 09時0分 ☒ 巡視全區無明顯坑洞，覆工版無異常。 ☐ 有異常，異常狀況如下：
下午	巡視時間: 15時00分 ☒ 巡視全區、號誌、標誌、標線、警示燈、帆布圍籬無明顯異常 ☐ 有異常，異常狀況如下：						巡視時間: 15時00分 ☒ 巡視全區無明顯坑洞，覆工版無異常。 ☐ 有異常，異常狀況如下：
其它	X						2

台工:

X

巡查人:

李建宏 0710

覆核:

楊竹棚 0710 1900

※V: 正常, ◎: 嚴重缺失, 有危及行車或行人安全之虞須立即改善, ○: 一般性缺失, 須列管限期改善(n: 表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分), 檢附當日巡檢照片。

※籬外施工: 圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表