

萬大-中和-樹林線(第一工期)CQ860區段標工程

日期:114年7月15日

時段	號誌	標誌	標線	警示燈 (爆閃)	帆布圍籬	籬外施工 (外單位)	時間、位置、坑洞修補改正措施
上午	巡視時間:09時30分 ☒ 巡視全區、號誌、標誌、標線、警示燈、帆布圍籬無明顯異常 ☐ 有異常,異常狀況如下:						巡視時間:09時30分 ☒ 巡視全區無明顯坑洞,覆工版無異常。 ☐ 有異常,異常狀況如下:
下午	巡視時間:16時00分 ☒ 巡視全區、號誌、標誌、標線、警示燈、帆布圍籬無明顯異常 ☐ 有異常,異常狀況如下:						巡視時間:16時00分 ☒ 巡視全區無明顯坑洞,覆工版無異常。 ☐ 有異常,異常狀況如下:
其它	X						X

台工:

X

巡查人:

李建宏 0715 1730

覆核:

楊金明 0715 1730

※V:正常,◎:嚴重缺失,有危及行車或行人安全之虞須立即改善,○:一般性缺失,須列管限期改善(n:表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分),檢附當日巡檢照片。

※籬外施工:圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表