

萬大-中和-樹林線(第一工期)CQ860區段標工程

日期: 113年11月27日

時段	號誌	標誌	標線	警示燈 (爆閃)	帆布圍籬	籬外施工 (外單位)	時間、位置、坑洞修補改正措施
上午							0900 巡視發現金城路3段22號前路面破損 已立即派員改善完成。
下午							1500 巡視發現建一路往連城路口牌面 掉落未復舊, 已立即派員改善完成 1500 巡視發現連城路162號前人行道厚牌面位置 地面未復舊, 已立即派員改善完成
其它							連城員山路口工區有中和區工所下水道 工程進來施作, 預計到 12月5日 α

台工:

α

巡查人:

楊金洲 (1127)
1700

覆核:

楊金洲 (1127)
0870

※V: 正常, ⊙: 嚴重缺失, 有危及行車或行人安全之虞須立即改善, ○: 一般性缺失, 須列管限期改善(n: 表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分), 檢附當日巡檢照片。

※籬外施工: 圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表