

萬大-中和-樹林線(第一工期)CQ860區段標工程

日期: 113年11月20日

時段	號誌	標誌	標線	警示燈 (爆閃)	帆布圍籬	籬外施工 (外單位)	時間、位置、坑洞修埔改正措施
上午							0900 巡視發現金城路3段 228號 - 連城路 236 - 246-2、246-444 及 446-3 號之處路面 破損, 已立即派員改善完成。
下午							1430 巡視發現金城路3段 299 號 前道路標誌歪斜 已立即派員改善 完成。
其它			α				α

台工: α 巡查人: 楊智翔 1120 / 1823 覆核: 楊智翔 1121 / 1830

- ※V: 正常, ◎: 嚴重缺失, 有危及行車或行人安全之虞須立即改善, ○: 一般性缺失, 須列管限期改善(n: 表示幾處)。
- ※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分), 檢附當日巡檢照片。
- ※籬外施工: 圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。
- ※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表