

萬大-中和-樹林線(第一工期)CQ860區段標工程

日期: 113年12月8日

時段	號誌	標誌	標線	警示燈 (爆閃)	帆布圍籬	籬外施工 (外單位)	時間、位置、坑洞修補改正措施
上午							巡視號誌、標誌、圍籬、警示燈及道路 覆工飯無缺損、跳動情形、 無、
下午							巡視號誌、標誌、圍籬、警示燈及道路覆工 飯無缺損及跳動情形、 無、
其它							α

台工:

α

巡查人:

李連宏 12/8
1908

覆核:

李慶宏 12/8
1908

※V：正常，◎：嚴重缺失，有危及行車或行人安全之虞須立即改善，○：一般性缺失，須列管限期改善(n:表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分)，檢附當日巡檢照片。

※籬外施工：圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表