

# 萬大-中和-樹林線(第一工期)CQ860區段標工程

日期: 113年12月9日

時段	號誌	標誌	標線	警示燈 (爆閃)	帆布圍籬	籬外施工 (外單位)	時間、位置、坑洞修補改正措施
上午	0900 全区巡視號誌、標誌、標線無明顯異常。						0930 全区巡視道路、覆工版無明顯異常。
下午	1510 全区巡視號誌、標誌、標線無明顯異常。						1540 全区巡視道路、覆工版無明顯異常。
其它	X						X

台工: X      巡查人: 李國明 1209 1821      覆核: 李國明 1209 140

- ※V: 正常, ⊙: 嚴重缺失, 有危及行車或行人安全之虞須立即改善, ○: 一般性缺失, 須列管限期改善(n: 表示幾處)。
- ※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分), 檢附當日巡檢照片。
- ※籬外施工: 圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。
- ※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表