

萬大-中和-樹林線(第一工期)CQ860區段標工程

日期: 113年12月12日

時段	號誌	標誌	標線	警示燈 (爆閃)	帆布圍籬	籬外施工 (外單位)	時間、位置、坑洞修埔改正措施
上午	巡視號誌、標誌、標線、圍籬及覆工斂平整 無缺損情形						無
下午	巡視號誌、標誌、標線、圍籬及覆工斂平整 無缺損情形						無
其它	X						X

台工:

X

巡查人:

李建興
1700

覆核:

李
1216
0800

※V：正常，◎：嚴重缺失，有危及行車或行人安全之虞須立即改善，○：一般性缺失，須列管限期改善(n:表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分)，檢附當日巡檢照片。

※籬外施工：圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表