

萬大-中和-樹林線(第一工期)CQ860區段標工程

日期: 113年2月8日

時段	號誌	標誌	標線	警示燈 (爆閃)	帆布圍籬	籬外施工 (外單位)	時間、位置、坑洞修埔改正措施
上午	巡視號誌、標誌、標線、圍籬、道路、覆工銀平整無異常						無
下午	巡視號誌、標誌、標線、圍籬、道路、覆工銀平整無異常						無
其它	X						X

台工: X 巡查人: 李建宏 1218 覆核: 李錫 1219

※V: 正常, ◎: 嚴重缺失, 有危及行車或行人安全之虞須立即改善, ○: 一般性缺失, 須列管限期改善(n: 表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分), 檢附當日巡檢照片。

※籬外施工: 圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表