

萬大-中和-樹林線(第一工期)CQ860區段標工程

日期: 113年12月9日

時段	號誌	標誌	標線	警示燈 (爆閃)	帆布圍籬	籬外施工 (外單位)	時間、位置、坑洞修補改正措施
上午							113/12/18局稽查連城路往中和附近中正路口圍籬 穿岬及環境髒亂, 已於上午派員改善完成 1000 巡視全區除上述缺失外無明顯異常
下午							1500 巡視全區無明顯異常 1500 巡視全區無明顯坑洞, 覆工改無異常
其它							α

台工:

α

巡查人:

楊智翔 12/9
19:00

覆核:

李安倫 12/9
18:30

※V: 正常, ◎: 嚴重缺失, 有危及行車或行人安全之虞須立即改善, ○: 一般性缺失, 須列管限期改善(n: 表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分), 檢附當日巡檢照片。

※籬外施工: 圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表