萬大-中和-樹林線(第一工期)CQ860區段標工程

日期:113年12月25日

時段	號誌	標誌	標線	警示燈(爆閃)	帆布圍籬	籬外施工(外單位)	時間、位置、坑洞修埔改正措施
上午	巡視工區號誌、標誌、標線、圍籬無明顯之異常.						09:45巡視工區周邊無明顯坑洞、覆工鈑無明顯之異常
下午	巡視工區號誌、標誌、標線、圍籬無明顯之異常.						15:30巡視工區周邊無明顯坑洞、覆工鈑無明顯之異常.
其它	✓						✓

台工: ✓ 巡查人: 李建宏 1225 1728 覆核: 楊智翔 1226 0900

※V:正常,◎:嚴重缺失,有危及行車或行人安全之虞須立即改善,○:一般性缺失,須列管限期改善(n:表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分),檢附當日巡檢照片。

※籬外施工:圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表