

萬大-中和-樹林線(第一工期)CQ860區段標工程

日期: 114年1月20日

| 時段 | 號誌 | 標誌 | 標線 | 警示燈 (爆閃) | 帆布圍籬 | 籬外施工 (外單位) | 時間、位置、坑洞修補改正措施 |
|----|----|----|----|-------------|------|---------------|------------------------------|
| 上午 | | | | | | | 0910 巡視全區道路無明顯坑洞 覆工版無明顯異常 |
| 下午 | | | | | | | 1500 巡視全區道路無明顯坑洞 覆工版無明顯異常 |
| 其它 | | | X | | | | X |

台工:

X

巡查人:

楊凱程 0120
1640

覆核:

楊智翔 0121
0800

※V: 正常, ◎: 嚴重缺失, 有危及行車或行人安全之虞須立即改善, ○: 一般性缺失, 須列管限期改善(n: 表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分), 檢附當日巡檢照片。

※籬外施工: 圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表