

萬大-中_口-樹林線(第一工期)CQ860區段標工程

日期: 114年2月5日

時段	號誌	標誌	標線	警示燈 (爆閃)	帆布圍籬	籬外施工 (外單位)	時間、位置、坑洞修補改正措施
上午							09:00巡視號誌、標誌、標線、圍籬、警示燈無明顯異常。 872標金城路三段216號前路面坑洞處於9:30派員進行修補完成。
下午							15:00巡視號誌、標誌、標線、圍籬、警示燈無明顯異常。 巡視工區周邊路面平整無異常。
其它	α						α

台工: α 巡查人: 李建宏 2025 1920 覆核: 楊金初 0205 0900

- ※V: 正常, ◎: 嚴重缺失, 有危及行車或行人安全之虞須立即改善, ○: 一般性缺失, 須列管限期改善(n: 表示幾處)。
- ※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分), 檢附當日巡檢照片。
- ※籬外施工: 圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。
- ※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表