

萬大-中和-樹林線(第一工期)CQ860區段標工程

日期: 114年2月9日

| 時段 | 號誌 | 標誌 | 標線 | 警示燈 (爆閃) | 帆布圍籬 | 籬外施工 (外單位) | 時間、位置、坑洞修補改正措施 |
|----|--------------------------|----|----|-------------|------|---------------|------------------------------|
| 上午 | 0900 巡視全区號誌標誌標線 無明顯異常 | | | | | | 0900 巡視全区道路無明顯坑洞 覆工版無明顯異常 |
| 下午 | 1500 巡視全区號誌標誌標線 無明顯異常 | | | | | | 1500 巡視全区道路無明顯坑洞 覆工版無明顯異常 |
| 其它 | X | | | | | | X |

台工:

X

巡查人

楊凱程 0209
1630

覆核:

楊智翔 0212
0820

※V：正常，◎：嚴重缺失，有危及行車或行人安全之虞須立即改善，○：一般性缺失，須列管限期改善(n：表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分)，檢附當日巡檢照片。

※籬外施工：圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表