

萬大-中和-樹林線(第一工期)CQ860區段標工程

日期: 114年2月15日

時段	號誌	標誌	標線	警示燈 (爆閃)	帆布圍籬	籬外施工 (外單位)	時間、位置、坑洞修補改正措施
上午	0900 巡視全區 號誌、標誌、標線無明顯異常。						0900 巡視全區無明顯坑洞、另覆工板無明顯異常。
下午	1630 巡視全區 號誌、標誌、標線無明顯異常。						1630 巡視全區無明顯坑洞、另覆工板無明顯異常。
其它	∟						∟

台工: ∟ 巡查人: 李@ 0215 1735 覆核: 楊智翔 0924

※V: 正常, ◎: 嚴重缺失, 有危及行車或行人安全之虞須立即改善, ○: 一般性缺失, 須列管限期改善(n: 表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分), 檢附當日巡檢照片。

※籬外施工: 圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表