

萬大-中和-樹林線(第一工期)CQ860區段標工程

日期: 14年2月14日

時段	號誌	標誌	標線	警示燈 (爆閃)	帆布圍籬	籬外施工 (外單位)	時間、位置、坑洞修補改正措施
上午							09:50 巡視標誌、標線、警示燈、圍籬無異常情形 巡視工區周邊道路震工敏平整無明顯缺損情形
下午							15:30 巡視標誌、標線、警示燈、圍籬無異常情形 巡視工區周邊道路震工敏平整無明顯缺損情形
其它	X						X

台工:

X

巡查人:

李建宏 0214
1706

覆核:

楊智翔 0219
1730

※V: 正常, ◎: 嚴重缺失, 有危及行車或行人安全之虞須立即改善, ○: 一般性缺失, 須列管限期改善(n: 表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分), 檢附當日巡檢照片。

※籬外施工: 圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表