

# 萬大-中和-樹林線(第一工期)CQ860區段標工程

日期: 114年2月17日

| 時段 | 號誌 | 標誌 | 標線 | 警示燈<br>(爆閃) | 帆布圍籬 | 籬外施工<br>(外單位) | 時間、位置、坑洞修補改正措施           |
|----|----|----|----|-------------|------|---------------|--------------------------|
| 上午 |    |    |    |             |      |               | 0930巡視全區無明顯坑洞.另覆工板無明顯異常. |
| 下午 |    |    |    |             |      |               | 1630巡視全區無明顯坑洞.另覆工板無明顯異常. |
| 其它 |    |    | /  |             |      |               | /                        |

台工:

/

巡查人:

李@ 0217  
1715

覆核:

楊智翔 0219  
0830

※V: 正常, ◎: 嚴重缺失, 有危及行車或行人安全之虞須立即改善, ○: 一般性缺失, 須列管限期改善(n: 表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分), 檢附當日巡檢照片。

※籬外施工: 圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表