

# 萬大-中和-樹林線(第一工期)CQ860區段標工程

日期:114年2月20日

| 時段 | 號誌 | 標誌 | 標線                     | 警示燈<br>(爆閃) | 帆布圍籬 | 籬外施工<br>(外單位) | 時間、位置、坑洞修補改正措施                           |
|----|----|----|------------------------|-------------|------|---------------|------------------------------------------|
| 上午 |    |    | 0900巡視全區號誌、標誌、標線等無明顯異常 |             |      |               | 0900巡視全區號誌、標誌、標線等無明顯異常<br>無明顯凹洞，覆工板無明顯異常 |
| 下午 |    |    | 1600巡視全區號誌、標誌、標線等無明顯異常 |             |      |               | 1600巡視全區無明顯坑洞，覆工板無明顯異常                   |
| 其它 |    |    |                        | ✓           |      |               | ✓                                        |

台工:

✓

巡查人: 孫建金 0224  
1740

覆核: 楊坤明 0224  
0810

※V: 正常, ◎: 嚴重缺失, 有危及行車或行人安全之虞須立即改善, ○: 一般性缺失, 須列管限期改善(n: 表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分), 檢附當日巡檢照片。

※籬外施工: 圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表